


6.2.α Γενικά χαρακτηριστικά



$$\text{Αραίωση} = \frac{\text{Τήγμα από μέταλλο βάσης}}{\text{Τήγμα από μέταλλο βάσης} + \text{τήγμα από ηλεκτρόδιο}} \times 100$$

